

Zamość dn. 05.05.2010r.

dotyczy: wymiany stolarki okiennej przy ul. Grodzkiej 2 nr zadania 5/ZP/p.n./r.b./2010

pytanie: w przedmiarze robót pkt. 1.2 wykuciu podlegają okna 02 w ilości 24 szt.  
natomiast w pkt. 1.6. ilość okien 02 wynosi 4 szt.

odpowieź: w przedmiarze robót na wymianę stolarki w pkt. 1.2 wystąpił błąd w  
określeniu ilości okien do wykucia. Dotyczy okien o symbolu 02 -  
przedmiar zakłada 24 szt., w rzeczywistości wykuciu podlega 4 szt.

  
KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
mgr inż. Marek Bilski